



Lineare Maßnahmen

- 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 435
Kopfbaumpflege
- 419 Weg aufständern, um eine Uferverbindung zu ermöglichen
420 Wege instandsetzen bzw. optimieren
- - - 417 Zaun entlang Leinpfad und "In der Heil" kontrollieren und instand halten
431 Zaun, Abperrung anlegen bzw. verlegen
- - - 418 Zaundraht entfernen und Pfähle belassen
432 Zaun, Abperrung entfernen
433 Zaun, Abperrung entfernen
434 Zaun, Abperrung entfernen
- - - 436 Gewässerzone mit Bojenreihe absperren

Punktuelle Maßnahmen

- 438 Kopfbäume anpflanzen (ca. fünf)
- ▲ 452 Spierstrauch entfernen
- 455 beschattende Gehölze entfernen
- ▲ 449 Totholz / Pappelstämme als Struktur- und Störelemente im Bachlauf einbauen
- 441 Steinkauzröhre anbringen
444 Eisevogelsteilwand anlegen
447 Eisevogelsteilwand erhalten, ggf. neu abstechen
451 Eisevogelsteilwand abstechen
464 Eisevogelwand verbessern, Bewuchs entfernen, Wand abstechen und erhöhen
- 470 Pferdemit-/Komposthaufen als Eiablageplatz für Ringelnattern anlegen
471 Pferdemit-/Komposthaufen als Eiablageplatz für Ringelnattern anlegen
472 Pferdemit-/Komposthaufen als Eiablageplatz für Ringelnattern anlegen
- 473 stehendes Kleingewässer anlegen
474 stehendes Kleingewässer anlegen
- ▲ 466 Wasserstand im Gewässerarm mittels Erdwall anheben
467 Wasserstand im Gewässerarm mittels Erdwall anheben
- 469 Wasserstand anheben: Verschluss des Rohres mit bodenständigem Material
- 443 Sichtachse zur Graureiherkolonie erhalten
459 Steg zum Wasser mit Zuwegung schaffen (seitlich verdämmt)
- 456 Fütterungsverbot und Kontrolle desselben
- ▲ 445 Tafel mit Informationen zur Graureiherkolonie aufstellen
454 Hinweistafel und NSG-Schild freischneiden und säubern, ggf austauschen
457 Infoschild zur Fauna und zum Fütterungsverbot
- ◆ 439 Schild hinter den Zaun versetzen
440 neues NSG-Schild aufstellen
- 465 Ansinzeinrichtung entfernen
- ▲ 463 Weg bzw. Pfad aufgeben. Zuwegung wird verlegt zum Weg "In der Heil"
- + 437 Zugang verhindern: Zaun reparieren
442 Zugang verhindern: Zaun reparieren
448 Zugang verhindern
453 Zugang verhindern: Tor einbauen
458 Zugang verhindern: Trampelpfad sperren
461 Zugang verhindern: Zugangstor durch kleines Schlagtor ersetzen;
Zugang zur Fläche zum Weg "In der Heil" verlegen
462 Zugang verhindern: Zaun kontrollieren und reparieren
468 Zugang verhindern: Pfad mit Gehölzschnitt verbauen
- 450 gepflasterte Parkplatzfläche aufnehmen,
Metallreste zu beiden Seiten des Weges entfernen
- 460 Müllimer abbauen und entfernen
- 446 Abfälle entfernen
- - - Grenze des FFH-Gebiets
- - - Grenze des Naturschutzgebiets

Maßnahmenkonzept 2010 FFH-Gebiet Mülheimer Ruhraue DE 4507-301

Karte 7: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen II

Originalmaßstab: 1:6000

0 100 200 Meter



Bearbeitung:

pk
CB
RK
CK
MS

